
CARICO
H2O
TERMOSTATO
CONTATTO
TERMOMANOMETRO
0-4 BAR
0-120°
T
P
TERMOMETRO
0-120°
TERMOSIF
ϕ22
MANOMETRO
0-4
BAR
T
P
VALVOLA
SICUREZZA
ORDINARIA
3BAR
ϕ22
20 l.
+
+
T
VALVOLA
SICUREZZA
ORDINARIA
3bar
+
+
RETE
ALIMENTA
-
-